

JOSÉ DOVAL/ZH



Ibiza, em Atlântida

Como o teste foi feito: o engenheiro Carlos Wengrover Rosa, especialista em prevenção de incêndios, foi com uma equipe de Zero Hora à casa na madrugada de ontem

O engenheiro Carlos Wengrover Rosa observou que não há necessidade de saídas de emergência no Ibiza, porque o local é amplo e bastante aberto. A casa também é quase toda plana, e as escadas existentes estão adequadas. Como a área aberta é grande, não é preciso alarme de incêndio.

O problema encontrado por Rosa foi a falta de luzes de emergência. Sempre que há um incêndio, uma das primeiras providências tomadas pelos bombeiros é cortar o fornecimento de energia, para evitar que o problema se agrave ou que alguém sofra uma descarga elétrica, e são as luzes de emergência que garantem a iluminação necessária para que as pessoas saiam e o fogo seja combatido.

O que disse João Mostardeiro, gerente operacional do Ibiza:

"Operamos com um gerador próprio que nos fornece energia o tempo todo, por isso não há iluminação de emergência na casa."

EMERSON SOUSA/AGÊNCIA RBS



Absinto Hall, em Santa Maria

Como o teste foi feito: o engenheiro civil Elvivo Pozzebon acompanhou uma equipe da Agência RBS na noite do dia 7 e analisou os itens de segurança da casa

As duas saídas de emergência do Absinto Hall são bem sinalizadas. Mas, para ter acesso a elas, é preciso passar por três degraus – o que, segundo o engenheiro civil Elvivo Pozzebon, pode causar problemas ao público em uma situação de pânico.

Não se constatou nenhum problema com a iluminação de emergência, os extintores, as duas escadas e a lotação do lugar, considerada adequada para o tamanho da área. A casa ainda tem alarmes para avisar o público se houver incêndio e um hidrante.

O que disse Mauro Hoffmann, dono do Absinto Hall: "Sempre procuramos tomar todas as providências necessárias para garantir segurança ao nosso público, atendendo às exigências do Corpo de Bombeiros. Se houver necessidade, para melhorar no local, iremos rever a questão dos degraus."

Manara, em Porto Alegre

Como o teste foi feito: Zero Hora acompanhou uma equipe dos bombeiros fardados em uma inspeção formal na noite do dia 14

O bar Manara ainda não teve seu plano de prevenção de incêndios aprovado em definitivo. Um dos motivos, constatado pelos bombeiros durante a vistoria, seria a falta de uma saída de emergência no andar superior – atualmente, há uma janela de vidro que dá para a rua, mas não permite a saída dos clientes caso seja preciso.

Fora isso, quase tudo está em ordem. Os outros problemas encontrados são comuns à maioria das casas da Capital: a indicação das saídas de emergência e os extintores. No Manara, alguns extintores tinham data de validade vencida, e outros dois não foram encontrados.

O que disse Elvis Azevedo Silva, gerente do Manara: "Faltavam dois extintores porque eles haviam sido danificados dias antes. Com certeza, vamos fazer todas as mudanças necessárias até quinta-feira, pelo menos as que forem viáveis nesse prazo."

ROBINSON ESTRÁSULAS/ZH



Five, em Santa Maria

Como o teste foi feito: o engenheiro civil Elvivo Pozzebon acompanhou uma equipe da Agência RBS na noite do dia 7 e analisou a segurança da casa

A Five tem duas saídas de emergência: uma principal, por onde passaria a maioria dos clientes, e uma saída alternativa. As duas estão bem sinalizadas.

Segundo o engenheiro civil Elvivo Pozzebon, a iluminação de emergência é adequada ao tamanho do lugar e à lotação. Na noite em que a casa foi visitada, não havia problema de superlotação. Havia extintores em quantidade e localização adequadas.

A única escada da Five tem largura suficiente e corrimão dos dois lados, o que é uma garantia contra acidentes caso ocorra qualquer incidente.

O que disse Seco Mânica, sócio da Five: "A gente sabe o tamanho da nossa responsabilidade. Por isso, quando a Five foi projetada, uma das primeiras coisas pensadas foi na infra-estrutura para termos um local adequado e que ofereça todos os quesitos de segurança."

EMERSON SOUSA/AGÊNCIA RBS



JOSÉ DOVAL/ZH



Cozumel, em Xangri-Lá

Como o teste foi feito: o engenheiro Carlos Wengrover Rosa visitou a casa com uma equipe de Zero Hora na madrugada de ontem

Não há saídas de emergência na Cozumel, mas, segundo o engenheiro Carlos Wengrover Rosa, elas não são necessárias. Como o local é aberto, o cliente não precisa andar mais do que 20 metros para sair ao ar livre.

Outros itens – como a iluminação de emergência e os extintores – foram considerados adequados. Rosa sugeriu duas mudanças que dariam mais segurança ao local: uma proteção para evitar que as pessoas caíam no fosso que percorre parte da casa e uma revisão na instalação elétrica.

A parte elétrica é nova, mas em alguns pontos está em contato direto com a madeira que sustenta o teto. O ideal seria que a fiação fosse embutida em canos de aço galvanizado ou outro material que não pegue fogo.

O que disse Reibal Huwwari, dono da Cozumel: "O plano de prevenção contra incêndio foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros e temos hidrante e pára-raio. O fosso é uma sanga que escoar a água da chuva quando chove. Ele tem 40 centímetros e não oferece risco."

JOSÉ DOVAL/ZH



Tropical Café, em Tramandaí

Como o teste foi feito: o engenheiro Carlos Wengrover Rosa visitou a casa com uma equipe de Zero Hora na madrugada de ontem

O Tropical Café foi a única casa em que havia saídas de emergência trancadas – um defeito considerado grave pelo engenheiro Carlos Wengrover Rosa. Embora estivessem sinalizadas, duas portas do piso inferior estavam fechadas.

Não houve problemas com os outros itens. Luzes de emergência, extintores e escadas estavam em ordem. A casa tinha sistema de alarme de incêndio instalado, mas o aparelho estava desligado no momento da visita.

O que disse Renato Lemos, dono do Tropical Café: "As portas de emergência jamais ficam trancadas depois que a casa abre. É provável que estivessem trancadas porque no momento da visita a casa recém havia aberto. Em relação ao alarme, é uma surpresa. Todos os dias conferimos o sistema de segurança."

Data Publicação : 17/01/2005

Editoria : Especial

Ilustração : Foto

Assunto :

Reportagem Especial (cartola), Teste ZH (selo)

Observação CDI :

Leia mais na página 4.